


Bildgebung von Beton: Wie der technologieübergreifende Ansatz eine Inspektion von Weltklasse ermöglicht



Proceq GP8000 results showing rebar and a large void (top right). The concrete was cored and the void was confirmed. It is an example of a consolidation void.

